


| | | | | | |
|--|----|-------|-----------------------|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | 日野 | R 2.9 | 2RG - XZC710M-0004931 | 木平 | |


| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) |
| レンタ 熊谷 | 抹消 | 切れ 5,000 km 抹消 知年月 無 一体別体 | 1,900 kg | L 4,350 | W 1,900 | H 380 | (株) 芳真 |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V 馬力 | 150 ps | TM A/T 速 |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | | | キャブ廻り | | リサイクル料 ¥8,830 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | ベツト | | 有 無 | ヘッドランプ HID LED |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 完成車 | | | 汚れ | | 小 中 多 | 補ブレーキ 段 |
| 床鉄板張 | ローブ穴3×2 床フック3×2 バックアイ | | | シート破 | | 有 無 | 特記、重点確認、他 |
| 総重量 | 5トン未満(4985kg) AT車 | | | ETC 1.0 | | 有 無 | |
| | | | | ラジオ | | 良 不良 | |
| | | | | バックモニタ | | 有 無 | |
| | | | | カラ | | 白黒 | |
| | ワイド幅・ロング | | | 電格ミラ | | 有 無 | |

| | | | |
|--------|------|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 100L | | |





サイドバンパー 段() マーカー 対()

煽り波打ち



ボデーキャブ小傷あり



タイヤ0~10、欠、で記載

7 7

7 7 7 7

F サイズ 195/85R 16

R サイズ 195/85R 16

タイヤパタン スペア 有 10