


| | | | | | | |
|--|----|-------|---------------------|--|---------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | R 5.7 | 2KG - FK62FZ-611069 | | 増tクレーン付 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|------|----------|----------|-------------------|-------|--------|------------------|---------------------------|--------|---------|---|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) | | | | |
| レンタ 岐阜 | R6.7.26 | | 切れ | 1,000 km | 7,700 kg | L | W | H | (株)芳真 | | | | |
| | | | 抹消 | 知年月 | カード | 5,580 | 2,180 | 400 | | | | | |
| エンジン状態 | | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 240 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | 良好 | | | | | キャブ廻り | | リサイクル料 ¥10,910 円 | | | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | 良好 | | | | | ベット | | 有 無 | | ヘッドランプ | HID LED | |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | | タダノZX364HRSA 警報仕様 | | 汚れ | | 小 中 多 | | 補ブレーキ | 段 |
| タダノ4段 フックイン ラジコン付 | | | | | | シート破 | | 有 無 | | 特記、重点確認、他 *クレーン走行時前方格納 | | | |
| | | | | | | ETC | | 有 無 | | | | | |
| | | | | | | ラジオ | | 良 不良 | | | | | |
| | | | | | | バックモニタ | | 有 無 | | | | | |
| | | | | | | カラー | | 白黒 | | | | | |
| 標準幅・ベット付 | | | | | | 電格ミラ | | 有 無 | | | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 適合 | |
| 証明書 | | |
| 燃料タンク | | |
| 200L | | |



| | | | |
|---------------|--------------|---|------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 9 | 9 | |
| | 9 | 9 | 9 |
| F | 265/70R 19.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 265/70R 19.5 | | |
| サイズ | | | |
| タイヤ | | | スペア |
| パタン | | | 有 10 |