


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>日野</b>	R <b>3.9</b>	<b>2DG - FW1AHG-119813</b>		<b>ウイングエアサスハイルーフ</b>	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )		
自家用 とちぎ	<b>抹消</b>	切れ	<b>308,000</b> km		<b>13,300</b> kg	L	W	H	<b>(株) 芳真</b>		
		<b>抹消</b>	知年月	別		一体 別体	<b>9,600</b>	<b>2370</b> (2410)		(門) <b>2,570</b> <b>2,640</b>	
エンジン状態	A <b>(B)</b> C	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	<b>380</b> ps	TM	<b>7</b> 速	<b>3</b> ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>					キャブ廻り		リサイクル料 <b>¥13,100</b> 円			
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>					ベツト <b>(有)</b> 無		ヘッドランプ	HID	<b>(LED)</b>	
上物メーカー名年式、型式及状態等 <b>フルハーフ</b>	<b>エアサス ハイルーフ 床鉄板張 ラッシング2段 中柱 バックアイ</b>					汚れ	小 <b>(中)</b> 多	補ブレーキ	段	<b>リターダー</b>	
<b>アルミホイール リターダー付</b>						シート破	有 <b>(無)</b>	<b>特記、重点確認、他</b> <b>*エアサスポタンゴムカバー外れ</b>			
						ETC	有 <b>(無)</b>				
						ラジオ	<b>(良)</b> 不良				
						バックモニタ	<b>(有)</b> 無				
						電格ミラ	<b>(有)</b> 無				

Fガラス		
要交換	良好	飛石 <b>(有)</b>
<b>2個有修正不可</b>		
記録簿	有	<b>(無)</b>
取説	有	<b>(無)</b>
メンテノート	<b>(有)</b>	無
PMマフラ	<b>(適合)</b>	
証明書		
燃料タンク		
<b>300+200L</b>		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F	<b>245/70R 19.5</b>		
サイズ			
R	<b>245/70R 19.5</b>		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			<b>有 2</b>