


|  |    |       |                     |  |               |  |
|--|----|-------|---------------------|--|---------------|--|
|  | 車名 | 初度登録  | 型式・車体番号             |  | 架装形状          |  |
|  | 日野 | R 2.8 | 2DG - FR1AHG-106118 |  | ウイングエアサスハイルーフ |  |

|                  |                           |    |          |            |           |          |         |                |            |           |           |
|------------------|---------------------------|----|----------|------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 前登録ナンバ           | 車検有効期限                    |    | 走行距離     |            | 積載量       | 荷台寸法(mm) |         |                | 出品会社(神奈川県) |           |           |
| 事業用<br>京都        | 抹消                        |    | 切れ       | 448,000 km | 14,100 kg | L        | W       | H<br>(門)       | (株) 芳真     |           |           |
|                  |                           | 抹消 | 知年月      | 外し         | 一体別体      | 9,600    | 2,410   | 2,420<br>2,500 |            |           |           |
| エンジン状態           | A (B) C                   | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ       | A         | 馬力       | 380 ps  | TM             | 7 速        | 3 ペダル     |           |
| ミッション・デフ(異音、油漏)  | 良好                        |    |          |            |           |          | キャブ廻り   |                | リサイクル料     | ¥13,100 円 |           |
| フレーム関係(錆、車体番号等)  | 良好                        |    |          |            |           |          | ベツト     |                | (有) 無      | ヘッドランプ    | HID (LED) |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | フルハーフ                     |    |          |            |           |          | 汚れ      |                | 小 (中) 多    | 補ブレーキ     | 段 リターダー   |
| エアサス             | ハイルーフ センタービーム付 ラッシング2段 中柱 |    |          |            |           |          | シート破    |                | 有 (無)      | 特記、重点確認、他 |           |
| バックアイ            | アルミホイール リターダー付            |    |          |            |           |          | ETC 2.0 |                | 有 (無)      | *タコ無      |           |
|                  |                           |    |          |            |           |          | ラジオ     |                | (良) 不良     |           |           |
|                  |                           |    |          |            |           |          | バックモニタ  |                | (有) 無      |           |           |
|                  |                           |    |          |            |           |          | カラ      |                | 白黒         |           |           |
|                  |                           |    |          |            |           |          | 電格ミラ    |                | (有) 無      |           |           |

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| Fガラス     |          |        |
| 要交換      | 良好       | 飛石 (有) |
| 4個有修正不可  |          |        |
| 記録簿      | 有        | (無)    |
| 取説       | (有)      | 無      |
| メンテノート   | (有)      | 無      |
| PMマフラ    | 証明書 (適合) |        |
| 燃料タンク    |          |        |
| 300L × 2 |          |        |



|               |              |   |       |
|---------------|--------------|---|-------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 |              |   |       |
|               | 7            | 7 |       |
| 2             | 3            | 4 | 4     |
| 2             | 2            | 2 | 2     |
| F             | 275/80R 22.5 |   |       |
| サイズ           | R            |   |       |
| R             | 275/80R 22.5 |   |       |
| サイズ           |              |   |       |
| タイヤ           |              |   | スペア   |
| パタン           |              |   | (有) 3 |