

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	日野	R 5.11	2DG - FR1AHC-110008		冷凍車エアサス		


前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)
事業用 大阪	抹消		切れ	160,000 km	13,100 kg	L	W	H	(株) 芳真
			抹消	知年月 外し		9,460	2,280	(門) 2,250 2,280	

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	7 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	---	----	--------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	良好					キャブ廻り		リサイクル料 ¥13,100 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好					ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID LED

上物メーカー名年式、型式及状態等 三菱TU100SC トランテックス						汚れ 小 中 多		補ブレーキ	段 リターダー
エアサス 左SD観音 スタンバイ付(コード有) 床キーストン ジョロダーR4本(本体欠)						シート破 有 無		特記、重点確認、他	
ラッシング2段 バックアイ アルミホイール リターダー付						ETC 2.0 有 無			
断熱リヤ・サイド75mm -23度確認(外気12度2時間)						ラジオ 良 不良			
						バックモニタ 有 無			
						カラ 白黒			
						電格ミラ 有 無			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	適合	
証明書		
燃料タンク		
300L × 2		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	2	3	
2	2	3	2
3	2	1	1
F	275/80R 22.5		
サイズ			
R	275/80R 22.5		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			有 1