

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>三菱</b>	R <b>6.3</b>	<b>2RG - FBAV0-601473</b>		<b>冷凍車スタンバイ付</b>	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )
自家用 熊谷	<b>R8.3.27</b>	切れ	<b>300</b> km		<b>2,000</b> kg	L	W	H	<b>(株) 芳真</b>
		抹消	知年月	<b>無</b>		一体別体	<b>3,000</b>	<b>1,650</b>	

エンジン状態	<b>(A)</b> B C	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	V	馬力	<b>150</b> ps	TM	<b>5</b> 速	<b>3</b> ペダル
--------	----------------	----	-----------------	------	---	----	---------------	----	------------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>				キャブ廻り	リサイクル料	<b>¥8,830</b> 円
-----------------	-----------	--	--	--	-------	--------	-----------------

フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>				ベット	有 <b>(無)</b>	ヘッドランプ	HID	<b>(LED)</b>
-----------------	-----------	--	--	--	-----	--------------	--------	-----	--------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	<b>東プレXV22LSC</b>				汚れ	<b>(小)</b> 中 多	補ブレーキ	段
------------------	-------------------	--	--	--	----	----------------	-------	---

<b>低温 左SDスライド スタンバイ付(コード有) 床ステンレス ラッシング1段</b>					シート破	有 <b>(無)</b>	<b>特記、重点確認、他</b>		
<b>バックアイ 断熱リヤ・サイド75mm -30度確認(外気13度2時間)</b>					ETC	有 <b>(無)</b>			
					ラジオ	<b>(良)</b> 不良			
					バックモニタ	<b>(有)</b> 無			
					カラ	<b>(有)</b> 白黒			
<b>標準幅・10尺</b>					電格ミラ	<b>(有)</b> 無			

Fガラス		
要交換	<b>(良)</b>	飛石有
記録簿	有	<b>(無)</b>
取説	<b>(有)</b>	無
メンテノート	<b>(有)</b>	無
PMマフラ	<b>(適合)</b>	
証明書		
燃料タンク		
<b>70L</b>		

サイドバンパー 段( ) マーカー

タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>9</b>	<b>9</b>	
	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
F	<b>205/75R 16</b>		
サイズ			
R	<b>205/75R 16</b>		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			<b>有 10</b>