


|  |    |        |                     |  |          |  |
|--|----|--------|---------------------|--|----------|--|
|  | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号             |  | 架装形状     |  |
|  | 三菱 | H 30.1 | 2PG - FS74HZ-500929 |  | ウイングエアサス |  |

|                                |          |    |          |            |           |               |            |                    |                  |       |          |
|--------------------------------|----------|----|----------|------------|-----------|---------------|------------|--------------------|------------------|-------|----------|
| 前登録ナンバ                         | 車検有効期限   |    | 走行距離     |            | 積載量       | 荷台寸法(mm)      |            |                    | 出品会社(神奈川県)       |       |          |
| 自家用<br>宇都宮                     | R7.10.15 |    | 切れ       | 323,000 km | 13,700 kg | L             | W          | H                  | (株) 芳真           |       |          |
|                                |          |    | 抹消       | 知年月 別      |           | 9,600         | 2,410      | (門) 2,550<br>2,640 |                  |       |          |
| エンジン状態                         | A (B) C  | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ       | A         | 馬力            | 394 ps     | TM                 | A/T 速            | 2 ペダル | シフトパイロット |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                | 良好       |    |          |            |           |               | キャブ廻り      |                    | リサイクル料 ¥13,480 円 |       |          |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                | 良好       |    |          |            |           |               | ベツト (有) 無  |                    | ヘッドランプ           | HID   | (LED)    |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等               | パブコ      |    |          |            |           |               | 汚れ 小 (中) 多 |                    | 補ブレーキ            | 段     |          |
| エアサス ラッシング2段 中柱 バックアイ シフトパイロット |          |    |          |            |           | シート破 有 (無)    |            | 特記、重点確認、他          |                  |       |          |
|                                |          |    |          |            |           | ETC 2.0 (有) 無 |            |                    |                  |       |          |
|                                |          |    |          |            |           | ラジオ (良) 不良    |            |                    |                  |       |          |
|                                |          |    |          |            |           | バックモニタ (有) 無  |            |                    |                  |       |          |
|                                |          |    |          |            |           | (カラ) 白黒       |            |                    |                  |       |          |
|                                |          |    |          |            |           | 電格ミラ (有) 無    |            |                    |                  |       |          |

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| Fガラス     |      |        |
| 要交換      | 良好   | (有) 飛石 |
| 1個有修正不可  |      |        |
| 記録簿      | 有    | (無)    |
| 取説 (有) 無 |      |        |
| メンテノート   | 有    | (無)    |
| PMマフラ    | (適合) |        |
| 証明書      |      |        |
| 燃料タンク    |      |        |
| 300L × 2 |      |        |



|               |              |   |      |
|---------------|--------------|---|------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 |              |   |      |
|               | 3            | 3 |      |
|               | 2            | 2 |      |
| 2             | 2            | 2 | 2    |
| 2             | 2            | 2 | 2    |
| F             | 245/70R 19.5 |   |      |
| サイズ           |              |   |      |
| R             | 245/70R 19.5 |   |      |
| サイズ           |              |   |      |
| タイヤ           | スタットレス       |   | スペア  |
| パタン           |              |   | 有 10 |