


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>三菱</b>	R <b>6.8</b>	<b>2KG - FK62FZ-616230</b>		<b>増tダンプ7.7t</b>	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )	
<b>レンタ 土浦</b>	<b>R7.8.25</b>		切れ	<b>600</b> km	<b>7,700</b>	L	W	H	<b>(株) 芳 真</b>	
		抹消	知年月	<b>カード</b>	kg	<b>3,400</b>	<b>2,070</b>	<b>600</b>		
エンジン状態	<b>A</b> B C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> 馬力	<b>240</b> ps	TM	<b>6</b> 速	<b>3</b> ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>					キャブ廻り		リサイクル料 <b>¥10,910</b> 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>					ベット		<b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> LED	
上物メーカー名年式、型式及状態等	<b>極東DD07-482</b>					汚れ		<b>小</b> 中 多	補ブレーキ 段	
<b>増tダンプ 土砂 自動シート付</b>						シート破		有 <b>無</b>	<b>特記、重点確認、他</b>	
						ETC		有 <b>無</b>		
						ラジオ		<b>良</b> 不良		
						バックモニタ		有 無		
						カラー		白黒		
						電格ミラ		<b>有</b> 無		
<b>標準幅・ベット付</b>										

Fガラス	
要交換	<b>良</b> 良好 飛石有
記録簿	有 <b>無</b>
取説	<b>有</b> 無
メンテノート	<b>有</b> 無
PMマフラ	<b>適合</b>
証明書	
燃料タンク	
<b>100L</b>	



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>9</b>	<b>9</b>	
	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
F	<b>265/70R 19.5</b>		
サイズ			
R	<b>265/70R 19.5</b>		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			<b>有 10</b>